Паспорт изделия.

1. Назначение и применение.

1.1. Центратор **ЦСВ 4 X-X X** предназначены для центрирования заготовок во время сборки сварных конструкций. Модельный ряд оснащен одним синхронным прижимным механизмом, позволяющий соосно выравнивать две полых цилиндрические детали одинакового внутреннего диаметра. Прижимной механизм центратора устанавливается в одинаковые по внутреннему диаметру цилиндрические заготовки и с помощью ручки центрирует заготовки. Работа прижимного механизма и пример установки заготовок на сварочном центраторе отображены на рисунке 2.

1.2. Пример расшифровки структуры условного обозначения ЦСВ Х Х-Х Х.

Ц - Центратор. С - Сварочный. **В** - Внутренний.

Х - Исполнение:

- 1. Клиновидный зажим с двумя прижимными механизмами.
- 2. Ножничный зажим с двумя независимыми прижимными механизмами.
- 3. Ножничный зажим с двумя синхронными прижимными механизмами.
- 4. Ножничный зажим с одним синхронным прижимным механизмом.
- 5. Ножничный зажим с двумя независимыми, увеличенными прижимными механизмами.
- 6. Ножничный зажим с одним прижимным и одним распорным механизм.

X-X - Диапазон минимального и максимального внутреннего диаметра заготовки, мм..

- X Материал изготовления центрирующего механизма:
 - H Нержавеющая сталь AISI 304 (предпочтительно применять во избежание электротехнической коррозии).
 - У Углеродистая инструментальная сталь.

2. Технические характеристики и рабочие размеры.

- 2.1. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
- 2.2. Рабочие размеры указаны на рисунке 1 и отображены в таблице 3.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Попоможну	Единица	Исполнение центратора ЦСВ 4 X-X X	
Параметры	измерения	ЦСВ 4 54-148 Н (У)	ЦСВ 4 85-220 Н (У)
Диапазон центрирования	MM	54-148	85-220
Момент затяжки на ручке прижимного механизма	Нм	1,5-1,8	1,8-2,2
Габариты изделия (ВхШхГ)	MM	326x63x63	526x83x75
Транспортные габариты (ВхШхГ)	MM	450x76x76	630x95x95
Вес нетто	КГ	0,66	2,35
Вес брутто	КГ	0,76	2,55

3. Комплектания.

3.1. Комплект поставки приведён в таблице 2.

Таблица 2. Комплектация

Наименование	Единица измерения	Количество
Центратор ЦСВ 4 X-X X	ШТ	1
Паспорт изделия	ШТ	1
Упаковка	ШТ	1

4. Меры при обнаружении неисправности.

- 4.1. При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.
- 4.2. При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в торговую организацию, где было приобретено изделие.
 - 4.3. При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на изделия с теми же характеристиками.

5. Условия транспортирования, хранения и эксплуатаций.

- 5.1. Транспортирование и хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнения и прямого попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от 20 до + 50 °C при относительной влажности 75%.
 - 5.2. Транспортирование изделия может осуществляться любым видом крытого транспорта.
- 5.3. Эксплуатация изделия должна осуществляться при тех же параметрах температуры и относительной влажности, что и при транспортировании и хранении.
- 5.4. При фиксации заготовок при помощи прижимных механизмов запрещено превышать крутящий момент затяжки на рукоятках приведенный в таблице 1.

6. Утилизация.

6.1. После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, но не более 2-х лет от даты изготовления при соблюдении покупателем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
 - 7.2. Срок службы изделия 3 года.
- 7.3. В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации представляющие интересы производителя.

ИП Адамов Антон Владимирович

Юр. адрес: РФ, 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Желябова д.17. Тел. : 8 (495) 649-32-45, 8 (49638) 26-800.

E-mail: info@zvsm.ru htpp://www.zvsm.ru





Заполняется изготовителем.	Заполняется торговой организацией.	Заполняется покупателем.
Дата изготовления//20г.	Дата продажи//20г.	Дата продажи//20г.
Представитель ОТК	Подпись / ФИО/	Организация
Модель / С.Н	М.П.	Подпись / ФИО/

Рисунок 1. Рабочий чертеж




Таблица 3. Рабочие размеры

Папамотри	Единица	Исполнение центратора ЦСВ 4 X-X X		
Параметры	измерения	ЦСВ 4 54-148 Н (У)	ЦСВ 4 85-220 Н (У)	
A	MM	326	526	
Б	MM	88	144	
В	MM	4	5	
Γ	MM	16	28	
Д	MM	54-148	85-220	

Рисунок 2. Схема работы прижимного механизма и установки заготовок на сварочном центраторе ЦСВ 4 X-X X

